

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2180158846
Datum aktivace kuponu:	15. 12. 2023 10:33:29
Platnost do:	14. 01. 2024 10:33:29

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVWZZZ3CZ6P003820

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
1896 ccm

Model
PASSAT

Palivo
nafta

Datum výroby
23. 03. 2005

Typ karoserie
sedan/limuzína


Výkon
77 kW

Datum 1. registrace
20. 07. 2005

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2005	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 23. 03. 2005</p> <p>Stáří vozidla: 18 let 8 měsíců</p> <p>Barva vozidla: metaliza articbluesilver - kód B5M</p> <p>Vyrobeno pro trh: Česko</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>			
	červenec	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 20. 07. 2005</p> <p>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 20. 07. 2005</p> <p>Doba od výroby po 1. přihlášení: 3 měsíce</p> <p>Přihlášeno jako: Nové</p> <p>Barva vozu při přihlášení: MODRÁ-METAL</p>			
2009	březen	49 500 km	Záznam tachometru
	červen	52 000 km	Záznam tachometru
	červen	52 500 km	 Česko STK
<p>Typ kontroly: Pravidelná</p> <p>Datum kontroly: 23. 06. 2009</p> <p>Číslo protokolu: CZ-3113-09-06-0876</p>			
	srpen	55 000 km	Záznam tachometru
2010	březen	68 000 km	Záznam tachometru
	květen	70 000 km	Záznam tachometru
	srpen	74 500 km	Záznam tachometru
	listopad	80 000 km	Záznam tachometru

2011červen 86 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 22. 06. 2011
Číslo protokolu: CZ-3120-11-06-1318

červenec 87 500 km Záznam tachometru
srpen 88 000 km Záznam tachometru
říjen 90 500 km  Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 24. 10. 2011
Číslo protokolu: CZ-3516-11-10-1342

2012

červen 101 500 km Záznam tachometru
listopad 102 000 km  Česko Záznam tachometru

2013leden 103 000 km  Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 17. 01. 2013
Číslo protokolu: CZ-3519-13-01-0190

červen 110 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 29. 06. 2013
Číslo protokolu: CZ-3530-13-06-0665

2015červen 147 500 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 27. 06. 2015
Číslo protokolu: CZ-3530-15-06-1048

2017

červen

183 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

26. 06. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3530-17-06-1289

2019

květen

217 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

16. 05. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3530-19-05-0737

květen

217 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

16. 05. 2019

Číslo protokolu:

CZ-550507-19-05-0394

2021

květen

234 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

29. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3530-21-05-1296

květen

234 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

29. 05. 2021

Číslo protokolu:

CZ-550507-21-05-0689

září

237 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

2022

leden 241 500 km  Česko Taxi
 Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 13. 01. 2022
Číslo protokolu: CZ-3114-22-01-1045

březen  Česko Poškození

2023

leden 300 000 km  Česko Taxi
 Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 26. 01. 2023
Číslo protokolu: CZ-3215-23-01-1300

květen 308 000 km  Česko STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 24. 05. 2023
Číslo protokolu: CZ-3117-23-05-0781

květen 308 000 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 24. 05. 2023
Číslo protokolu: CZ-411047-23-05-0399

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	03/2022
Země	ČR
Výše škody	8 828 CZK
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana



5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 15. 12. 2023
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Provozováno jako taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo bylo nebo stále je **provozováno jako taxi**. Důkladně zkontrolujte technický stav vozu.

Záznamy o provozu vozidla jako taxi - Česko	
Provozováno jako taxi v roce	2022
Provozováno jako taxi v roce	2023

Pozn.: Vozidlo mohlo být provozováno jako taxi pouze po určitou dobu v uvedeném období.

Kontrolu taxi na Slovensku lze provést zadáním SPZ vozidla na www.jiscd.sk

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 15. 12. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 12. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 12. 2023
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Passat
Označení modelu	passat limuzina
Modelový rok	2006
Datum výroby	23.03.2005
Kód barvy	B5M
Barva	metaliza articbluesilver
Kód barvy střechy	B5M
Barva střechy	metaliza articbluesilver
Vybavení	Vybavení (cerna)
Kód převodovky	HNV
Kód motoru	BKC
Objem ccm	1896
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	77
Počet válců	4
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3C2011
Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. diesel 1,9L Agr.: 03G.1
Airbag	Airbag pro řidiče a spolujezdce

Soupis výbavy vozidla

Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Baterie	Baterie 330A (61Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Boční světla	Boční směrová světla
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
COC dokumenty	COC-dokument 01
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Deštník	Bez deštníku
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák nápojů	Držák nápojů
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Držáky	Držáky lékárničky a výstražného trojúhelníku
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU4
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje

Soupis výbavy vozidla

Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Dvojité hlavní světlomety, pravostranný provoz s integrovaným hlavním světlometem
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 02
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů, seříditelný potenciometrem (4 stupně)
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kód země	Bez kódu země (bez DVD přehrávače ve voze)
Kola	Disk ocelový 6 1/2J x 16
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Zakrytí kola
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, normální
Loketní opěra	Bez loketní opěry vpředu
Make-up zrcátko vlevo	Make-up zrcátka vlevo
Make-up zrcátko vpravo	Make-up zrcátka vpravo
Místo dokončení	Místo dokončení-Mosel
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Bez předních mlhových světlometů
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 1,9 L/77 KW TDI PD Agregát: T71/TG0/TD0/T5X
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Bez multifunkčního ukazatele
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy

Soupis výbavy vozidla

Nápisy	Přídavný nápis "TDI"
Nárazník	Nárazník standard
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty - umělá hmota
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Přídavné topení
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací polička na kazety/CD	Bez odkládací poličky na kazety/CD
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Osvětlení prostoru pro nohy	Bez osvětlení prostoru pro nohy
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání oken	Stahování oken vpředu elektricky s pojistkou, vzadu mechanické
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé
Palivový systém	Palivový systém pro diesel - chlazený
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91H
Pomocné parkovací zařízení	Bez pomocného parkovacího zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka

Soupis výbavy vozidla

Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, normální
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod ČESKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	5-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Bez přídavných tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Připojení sluchátek vzadu	Bez připojení sluchátek vzadu
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádia	Rádio s CD
Reproduktory	4 reproduktory (pasivní)
Rezervní kolo	Ocelový rezervní disk s jízdním obutím
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -3C0-
Řazení převodu	Ruční řazení-lanovod
Řídící kódy	Odlišný způsob lakování
Řízené chlazení	Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek česko-slovensky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení

Soupis výbavy vozidla

Spínání jízdního osvětlení	Bez speciál. spínání jízdního osvětlení
Střední konzola	Se střední konzolou
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Stupňovitá zád'
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Základní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varovné zařízení překročení rychlosti	Bez zařízení omezující rychlost
Vestavba specifických dílů pro vůz	Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 250" -- díly pro motorová vozidla --
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Bez vložky pro tankování
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Kožený volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla

Soupis výbavy vozidla

Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplň dveří	Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Bez zařízení pro udržování konstantní rychlosti
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Zásuvka v kufru	Bez zásuvky
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"RCD 300", 2 x 20 Watt, 4 reproduktory
Ostatní	Klimatizace "Climatronic"
Ostatní	Kožený volant (3-ramenný)

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce

Datum vyhlášení

Detail

airbag / zranění

26. 12. 2020

[Více info](#)

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
nádrž / požár	14. 10. 2016	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	metaliza articbluesilver - kód B5M
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ-METAL

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	15. 12. 2023
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	20.07.2005
Datum první registrace vozidla v ČR	20.07.2005
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	PASSAT
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Typ motoru	BKC
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	77
Při otáčkách (ot/min)	4 000
Zdvihový objem (ccm)	1 896
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	MODRÁ-METAL
Maximální rychlost (km/h)	188
Maximální hmotnost povolená (kg)	2 030
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2 030

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	10 0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 765
Šířka celková (mm)	1 820
Výška celková (mm)	1 457
Rozvor (mm)	2 709
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1070/1070
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1010/1010
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 500/1 500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	740/740
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 530/3 530
Ráfky náprava 1	6,5J X 16 ET42
Pneumatiky náprava 1	6,5J X 16 ET42; 205/55 R16 91H
Ráfky náprava 2	6,5J X 16 ET42
Pneumatiky náprava 2	6,5J X 16 ET42; 205/55 R16 91H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	78
Při otáčkách (ot/min)	3 000
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	EU1999/100
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7.4/4.9/5.8
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: *42: Třída A50-X] CO2: 200/132/157 g/km Variabilní provedení vozidla: *44-45: 6,5Jx16 ET42; 215/55 R16 93H 7Jx16 ET45; 215/55 R16 93H 7,5Jx17 ET47; 235/45 R17 93H Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1

Foto



Datum pořízení


04. 09. 2021

Inzerovaný nájezd

237 189 km







Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnerů provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.